

 BANGKOK CRYSTAL	ชื่อเอกสาร : X-Ray Radiation Prevention เรื่อง : X-Ray Radiation Prevention	หมายเลขเอกสาร : QW-F1-237 หมายเลขหน้า : 1 ต่อ 2 ครั้งที่แก้ไข : 03 วันที่บังคับใช้ : 18/07/19
--------------------------------------	--	--

สารบัญและประวัติการแก้ไขเอกสาร

หมายเลขหน้า	ต่อ	เรื่อง	ครั้งที่แก้ไข
1	2	สารบัญและประวัติการแก้ไข	03
2	3	X-Ray Radiation Prevention	01
3	4	X-Ray Radiation Prevention	02
4	-	X-Ray Radiation Prevention	01

เอกสารควบคุม

 (นายนิติธร เกตุคำ) ผู้จัดการงานผลิต	 (นายปองศักดิ์ ชีรัชริง) ผู้จัดการโรงงาน	 (นายชัชชาติ อุ่นอารมย์) QMR
--	--	--

 BANGKOK CRYSTAL	ชื่อเอกสาร : X-Ray Radiation Prevention	หมายเลขอเอกสาร : QW-F1-237 หมายเลขอ่าน : 2 ต่อ 3 ครั้งที่แก้ไข : 01 วันที่บังคับใช้ : 24/07/17
ผู้รับผิดชอบ ผู้ปฏิบัติงาน เอกสารอ้างอิง คำจำกัดความ		

วัตถุประสงค์และขอบเขต : เพื่อป้องกันและควบคุมอันตรายจากรังสีเอกซเรย์

ผู้ปฏิบัติงาน : พนักงานห้องปฏิบัติการ

เอกสารอ้างอิง : QF-F1-235

คำจำกัดความ

1. **รังสี (Radiation)** หมายถึง คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหรืออนุภาคใดๆ ที่มีความเร็ว ซึ่งสามารถก่อให้เกิดการแตกตัวเป็น "ไอออน" ได้ในตัวกลางที่ผ่านไป
2. **เครื่องกำเนิดรังสี** หมายถึง เครื่องหรือระบบอุปกรณ์มีความสามารถให้พลังงานเข้าไปแล้ว จะเกิดการปลดปล่อยรังสีออกมานอกจากอุปกรณ์ตามที่กำหนดในกระบวนการที่ใช้ประกอบเป็นเครื่องกำเนิดรังสี
3. **บริเวณรังสี** หมายถึง บริเวณใด ๆ ที่มีรังสีในปริมาณที่คณะกรรมการกำหนด ไม่ว่ารังสีนั้นจะมาจากวัสดุ กันน้ำรังสี หรือเครื่องกำเนิดรังสี
4. **พื้นที่ควบคุม** หมายถึง บริเวณรังสีซึ่งต้องควบคุมการเข้าออกตามมาตรการป้องกันรังสี และมาตรการความปลอดภัยทางรังสี เพื่อควบคุมการได้รับรังสี จากการแพร่รังสีตามสภาพปกติ หรือป้องกันการแพร่กระจายของการแพร่รังสีในระหว่างการร่างงานตามสภาพปกติ และป้องกันหรือจำกัดขอบเขตการแพร่รังสีที่มีอยู่

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1) ผู้ควบคุมรังสี

- 1) มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในการจัดการ ควบคุม อันตรายจากรังสีเอกซเรย์ ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
- 2) มีหน้าที่รับผิดชอบเมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุฉุกเฉินทางรังสี
- 3) ตรวจสอบและจัดส่งรายงานผลการตรวจสอบความปลอดภัยทางรังสี

2) ผู้ปฏิบัติงานด้านรังสีเอกซเรย์

- 1) มีหน้าที่ปฏิบัติงานให้สอดคล้องตามคู่มือการปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช้งานเครื่องกำเนิดรังสีเอกซเรย์ ของแต่ละส่วนงานนั้น ๆ อย่างเคร่งครัด
- 2) มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องกำเนิดรังสี และคำนึงถึงอันตรายจากรังสี

 BANGKOK CRYSTAL	ชื่อเอกสาร : X-Ray Radiation Prevention เรื่อง : X-Ray Radiation Prevention	หมายเลขเอกสาร : QW-F1-237 หมายเลขหน้า : 3 ต่อ 4 ครั้งที่แก้ไข : 02 วันที่บังคับใช้ : 18/07/19
--------------------------------------	--	--

รายละเอียดการทำงาน

ขั้นที่ 1 การฝึกอบรมการป้องกันอันตรายจากรังสี

- ผู้ปฏิบัติงานด้านรังสีต้องได้รับการฝึกอบรมการป้องกันอันตรายจากรังสีเบื้องต้น

ขั้นที่ 2 การปฏิบัติงานด้านรังสี

- ผู้ปฏิบัติงานด้านรังสีจะต้องปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงอันตรายจากรังสีอย่างเคร่งครัด
- ต้องมีเครื่องวัดรังสีส่วนบุคคลสำหรับการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้งาน
- ผู้ปฏิบัติงานด้านรังสีต้องทราบวิธีการป้องกันอันตรายจากรังสีเบื้องต้น
- ต้องปฏิบัติตามคำแนะนำ หรืออุปกรณ์ป้องกันรังสี ของบุคคลของผู้ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด
- เมื่อเกิดอุบัติเหตุทางรังสีหรือเกิดการร้าวไฟฟ้าของกัมมันตภาพรังสี จะต้องแจ้งหัวหน้างาน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย และผู้ควบคุมการปฏิบัติงานทางด้านรังสีทันที
- พื้นที่ปฏิบัติงานด้านรังสีต้องมีการกำหนดขอบเขตของบริเวณรังสี และติดป้ายเตือนอันตรายทางรังสี

ขั้นที่ 3 การตรวจสอบรังสี และเครื่องกำเนิดรังสี

- เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย หรือผู้ควบคุมด้านรังสีต้องสำรวจบันทึกรังสีประจำตัวบุคคลของผู้ปฏิบัติงานด้านรังสี เพื่อประเมินการได้รับรังสีสะสมว่าเป็นไปตามกฎหมายที่กฎหมายกำหนด ซึ่งกำหนดไว้ดังต่อไปนี้
 - ผู้รับใบอนุญาต ต้องระมัดระวัง มิให้ บุคคลที่ทำงาน ใน บริเวณรังสี ได้รับรังสีเกิน ปริมาณที่กำหนด ดังต่อไปนี้
 - ๒๐ มิลลิซิวีร์ต ต่อปี โดยเฉลี่ยในช่วง & ปีติดต่อกัน สำหรับตลอดทั้งร่างกาย
 - ทั้งนี้ ในแต่ละปี จะรับรังสีได้ ไม่เกิน ๔๐ มิลลิซิวีร์ต
 - ตลอด ๕ ปีติดต่อกันนั้น จะต้องได้รับรังสี ไม่เกิน ๑๐๐ มิลลิซิวีร์ต
 - ๗๕๐ มิลลิซิวีร์ต ต่อปี สำหรับเลนส์ ของดวงตา
 - ๕๐๐ มิลลิซิวีร์ต ต่อปี สำหรับส่วนที่เป็น ผิวนหนัง มือ และ เท้า
 - ผู้รับใบอนุญาต ต้องระมัดระวัง มิให้ หญิงมีครรภ์ ที่ปฏิบัติงาน เกี่ยวกับรังสี
 - ได้รับรังสี ตลอดระยะเวลา ที่ตั้งครรภ์ เกิน ๒ มิลลิซิวีร์ต
 - ต้องได้รับรังสี เฉลี่ยไม่เกิน ๐.๑ มิลลิซิวีร์ต ต่อเดือน
- เครื่องกำเนิดรังสีต้องได้รับการตรวจสอบดูแลเป็นประจำ และมีการตรวจสอบการรั่วไฟฟ้าของรังสีอย่างน้อย ๕ ปี ต่อครั้ง

 BANGKOK CRYSTAL	ชื่อเอกสาร : X-Ray Radiation Prevention	หมายเลขอเอกสาร : QW-FI-237 หมายเลขอุปกรณ์ : 4 ต่อ - ครั้งที่แก้ไข : 01 วันที่บังคับใช้ : 24/07/17
	เรื่อง : X-Ray Radiation Prevention	

ขั้นที่ 4 การดำเนินการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินทางรังสีเอกซเรย์

- เมื่อเกิดเหตุสังสัยว่าจะเกิดก้มนับภาพรังสีรั่วไหลให้ปิด斷路器 (Breaker) ของเครื่องกำเนิดรังสีเอกซเรย์ทันที
- แจ้งหัวหน้างานตามลำดับขั้นทันที
- กำหนดพื้นที่ควบคุมในบริเวณที่สงสัยจะก่อให้เกิดอันตรายจากการรั่วไหลของรังสี
- ติดป้ายห้ามใช้งานเครื่องกำเนิดรังสี
- เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย หรือผู้ควบคุมด้านรังสีต้องส่งเครื่องบันทึกรังสีประจำเดือนของผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับ อุบัติเหตุทางรังสีให้สำนักงานกำกับดูแลความปลอดภัยทางรังสี สำนักงานป्रมาณูเพื่อสันติ โทร 02-596-7699 (เฉพาะเวลาราชการ) 089-200-6243 (ตลอด 24 ชม.)
- แจ้งให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อแก้ไขเครื่องกำเนิดรังสี

การบันทึก

- กำหนดให้มีบันทึกตามเอกสารวิธีการนี้ ตามตารางข้างล่างนี้

บันทึก	อายุการจัดเก็บ (ขั้นต่ำ)	เก็บรักษาโดย
Energy-Dispersive X-Ray Fluorescence Spectrometer	5 ปี	LAB

- เมื่อเอกสารมีอายุเกินกว่าอายุการจัดเก็บขั้นต่ำ ผู้จัดการแผนกเป็นผู้ตัดสินใจว่าจะจัดเก็บต่อไป ทำลาย หรือกำหนด วิธีการอื่น